

①高梁市立学校施設の耐震化状況について

学校施設は、児童・生徒等が一日の大半を過ごす学習、生活の場であると同時に、災害発生時に地域住民の避難場所としての役割も果たすことから、十分な安全性を確保する必要があるため、市立学校施設の耐震診断・耐震補強工事を行っています。市民の皆様に施設の現状を理解いただくため、市立学校施設の建築物について耐震化状況を公表します。

1. 高梁市立学校施設の耐震化状況

(平成28年4月1日現在)

| | 全棟数 (A) | 新基準 (昭和57年以降の建築) (B) | 旧基準 (昭和56年以前の建築) (C) | 2次診断済 | | | | | 耐震化率 (B+E+G)/A |
|-------------|------------|----------------------------|----------------------------|-------|-------------|------------|------------|----|-------------------|
| | | | | | 耐震性有 (E) | 要補強 | | | |
| | | | | | | 補強済 (G) | 未補強 (H) | | |
| 幼稚園(こども園含む) | 8棟 | 3棟 | 5棟 | 5棟 | 1棟 | 4棟 | 3棟 | 1棟 | 87.5% |
| 小学校 | 45棟 | 29棟 | 16棟 | 16棟 | 3棟 | 13棟 | 13棟 | 0棟 | 100.0% |
| 中学校 | 25棟 | 20棟 | 5棟 | 5棟 | 2棟 | 3棟 | 3棟 | 0棟 | 100.0% |
| 高等学校 | 1棟 | 0棟 | 1棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0.0% |
| 計 | 79棟 | 52棟 | 27棟 | 26棟 | 6棟 | 20棟 | 19棟 | 1棟 | 97.47% |

※非木造の2階建以上または非木造の延床面積200㎡超の建物について掲載。

※木造の3階建以上または木造の延床面積500㎡超の建物について掲載。

2. 学校別一覧

「高梁市立学校施設の耐震化対策の一覧」(別紙のとおり)