

高梁市通学路交通安全プログラム【高梁中学校区 対策一覧表】

令和4年1月

校 園 名		高梁市立高梁中学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道180号線	高梁市段町 松山・国道180号線	①自転車道や歩道が未整備の区間があり、特に高梁川沿いの路側帯の部分を通行する際は、かなり危険である。 ②夏場は道路まで草が生えていて自転車での通行の妨げとなっている。	①当該区間においては、本格的な整備として玉川地区から順次歩道を整備していますが、整備完了までには時間を要することから、早期に通行者の安全を確保するため、(川側へ) (仮設の) 張出歩道の設置及び堤防管理道の活用により、自転車・歩行者の通路を確保します。 ②草刈りについては、道路管理として実施(年2回実施)しており、夏季においても状況に応じてパトロールで対応するなど、引き続き、安全の確保に努めます。	岡山県	対応中
			③街灯がない区間があり、特に冬場の下校時は危険である。	付近に民家が無く、町内会等による防犯対策が困難な場所については、設置後の維持管理を地元、PTAで行える場合は、予算確保に努めます。	教育総務課	
2	国道180号線	高梁市段町	山側が急峻で、雨天時などに落石や崩土があり、危険である。	本区間道路防災対策については、順次整備を行っているところであり、引き続き、整備を行ってまいります。	岡山県	対応中
3	市道玉川落合線	玉川町玉から落合町阿部 (高梁川をはさんで、国道180号線の反対側)	自動車の通行量が多いわりに街灯が全くなく、冬場は真っ暗になる。	町内会で防犯灯設置等の対応も考えられますが、市民課が町内会に対し行っていたLED防犯灯設置助成はR2年度末をもって終了しています。	市民課	
4	県道宇治鉄砲町線	落合町近似 備中県民局、高梁地域事務所前	本多組付近の交差点で自転車が一時停止する際、雨天時には頻りにグレーチング上のスリップ、転倒事故が起こっている。グレーチングの撤去を行ってほしい。	グレーチングの撤去は困難ですが、「滑り止め付きグレーチング」への更新を実施予定です。	岡山県	R4予定
5	国道313号線	落合町福地から落合町阿部	①井谷橋周辺の歩道及び自転車道が狭い。 ②自転車・歩行者道路の設置及び補修(秋岡商店前川側路側帯横の溝)。 ③雨天時、自転車道のグレーチングや鉄板でスリップや転倒が続出している。	井谷橋の前後については、(市等の協力により)地権者の協力が得られれば、井谷橋の架け替えに合わせて歩道を整備する予定です。	岡山県	
6	国道313号線	落合町福地から落合町阿部	山側が急峻で、雨天時などに落石や崩土があり、危険である。	本区間道路防災対策については、順次整備を行っているところであり、引き続き、整備を行ってまいります。	岡山県	対応中
7	県道宇治鉄砲町線	落合町近似 備中県民局、高梁地域事務所前	備中県民局高梁地域事務所前の県道を通行させず横断する地下自転車道等の整備をお願いしたい。	地下自転車道の希望設置箇所が堤防であり、高梁大橋の基部であることから、整備は大変困難です。現在、高梁大橋の南北両側にスロープが設置されていることから、こちらの活用もご検討ください。川側通路につきましては、幅余地がないため、安全な通行のご指導をお願いします。	建設課	
8	備中県民局高梁地域事務所わき川側道路	落合町近似 備中県民局、高梁地域事務所わき川側道路	備中県民局高梁地域事務所そばの川側道路は、小中学生歩行者の通学路となっている。拡幅により、自転車道を整備してほしい。また、現在の地下道は、拡幅、スロープ設置等、自転車が通れるよう整備をお願いしたい。			

校 園 名		高梁小学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	内山下	高梁日新高校前T字路	高校生の送迎等で交通量が非常に多く危険です。横断歩道を設けるなどの対策を講じていただくようお願いいたします。	地域住民の要望が集約、要望書の提出があれば、設置について検討いたします。	高梁警察署	
				通行量の多い道路です。左右を確認し、道路を横断するようご指導ください。	学校教育課	R3
2	市道原田北町団地線ほか	高梁駅東口付近T字路(エクセルメゾン高梁とマルセイアパート前の三叉路)	この三叉路は、雨がひどい日には水たまりが広範囲にできるため、児童が通行する際に、長靴でないと通れなかったり、自動車のはね水がかかったりすることがあります。道路の改修による解消の対策を講じていただくようお願いいたします。	以前より要望がありますが、排水については、道路部分だけで解消することは困難と考えます。区域全体で検討していきます。	建設課	
				大雨等で道路に水がたまり、歩行できない状況となった場合は、JA方面への道路を通り、迂回するようご指導ください。	学校教育課	R3
3	落合町原田	落合町 原田深耕寺バス停	交通量の多い路を渡ってバス停に立たねばならず、横断歩道を設置していただきたい。	要望書を受理した結果、要望箇所に横断歩道を設置することが危険につながるため設置は不可となりました。道路管理者により対応済みです。	高梁警察署	R3
				左右を確認し、道路を横断するようご指導ください。	学校教育課	R3
4	落合町近似	落合町近似 高梁側右岸道路(高梁地域事務所から高梁小学校)	フェンスが老朽化しており危険です。写真中央の支柱は金網を止めるボルトが抜け、針金で止めてあります。改修をお願いします。	ボルトが抜けている箇所については修繕しましたが、全体的な老朽化のための改修については、延長(約120m)があるため、相当の費用が発生します。財源(国からの補助等)の確保を検討してまいります。	建設課	R4以降
				フェンスにもたれかからないよう、指導をお願いします。	学校教育課	R3

5	市道中原楢井線	高梁南幼稚園前の橋	コンクリート製の橋にガードなどがなく、転落の危険があります。ガードの設置をお願いします。	該当の橋については、幅員が狭いためガードを設置することにより車両通行が困難となること、また既存橋脚の強度の問題があります。生活道路としての側面が強いので、学校からの安全指導等をお願いします。	建設課	
				転落防止のため、橋の上を走ったり、下をのぞき込んだりしないよう指導をお願いします。	学校教育課	R3
6	国道180号線	方谷橋東詰の陸橋付近	陸橋を渡った後の国道180号線沿いの山側の歩道にガードレールがなく、歩行する児童がたいへん危険である。	設置要望箇所は、隣接する駐車場から車道への車両出入り口であることから、ガードレールの設置は困難な状況です。	岡山県	
				紺屋川方面にある脇道を利用すれば、陸橋付近に出ることができますので、通学路の変更についてご検討ください。	学校教育課	R3
7	高梁大橋連絡通路	高梁市横町 高梁大橋連絡通路手前（駅側）	連絡通路手前の交差点は、カーブミラーは設置されているが見通しが悪く、一時停止もない。通行量が多いため危険である。	カーブミラーやラバーポールの設置により事故防止に努めております。	建設課	
				一時停止線の設置については、地域住民の要望が集約、要望書の提出があれば、設置について検討いたします。	高梁警察署	
				見通しの悪い交差点です。必ず一時停止を行い、左右を確認して渡るよう、安全指導の徹底をお願いします。	学校教育課	R3
8	市道廊屋小路 薬師院線	高梁市和田町 JR高梁西踏切周辺	踏切の両側とも横断歩道がなく、児童が踏切を渡った後、いろいろな所を歩くので危険である。	パトロール等で対応いたします。	高梁警察署	R3
				左右を確認し、道路を横断するようご指導ください。また、合わせて踏切内でも広がらずに渡るようご指導ください。	学校教育課	R3

校園名		松原小学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		松原町神原764番 民家前通路	カーブミラーに破損が見られる。支柱が傾き、カーブの安全確認ができない状況である。	2年程前に、地域で下部に新規ミラーを取り付けており、ミラー自体には破損がないため、角度調整を行いました。	市民課	R3

校園名		落合小学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道313号線	落合町阿部2770番 国道313号線（地蔵前バス停から東側）	雨の日の登下校の際、国道313号の路面が悪く（車の轍）、走行車の水がかかるため車道の舗装補修をお願いしたい。井谷橋付近から地蔵前バス停付近までの区間は舗装補修がされているようなので、さらに藤倉方面へ向けて補修を実施してほしい。	地蔵前バス停付近から井谷橋付近までの舗装補修を実施しました。	岡山県	R1
2	国道313号線	落合町阿部3510番 国道313号線（境谷付近）	冬季に凍結しやすい場所（313号線境谷付近）があり、車道や歩道の整備、歩道にガードレール等の安全対策をしてほしい。	ガードレールの設置については、既設歩道の幅員が狭いため設置が困難であることから、速度抑制の注意喚起として、カーブ区間の直前部に「減速マークを新設」を実施予定です。	岡山県	R3予定
3	国道313号線	落合町 国道313号線（藤倉付近）	313号線藤倉付近の落石防止フェンスや歩道側面の石垣の定期点検、草刈り作業を引き続きお願いしたい。	道路施設の定期的な点検及び草刈りについては、道路管理として実施しており、状況に応じてパトロールでも対応するなど、引き続き、安全の確保に努めます。また、草刈りについては、新たに「フェンスへ防草シートを設置」し、フェンス外側への草の張り出しを防止する対策を実施予定です。	岡山県	R3予定
4	国道313号線	落合町阿部2470番 国道313号線（阿部橋北側の信号交差点付近）	313号線境谷方面の路肩アスファルトの欠損部、水路のふた（鉄柵やブロック）を補修してほしい。	損傷のあるアスファルト及び側溝・蓋については、補修を実施予定です。	岡山県	R3予定
5	国道313号線	落合町阿部2401番 井谷バス停から井谷交差点	歩道を整備してほしい。バス停付近は整備されているが、交差点に向けての路肩が狭いため通行の際に大変危険である。	井谷橋の前後については、（市等の協力により）地権者の協力が得られれば、井谷橋の架け替えに合わせて歩道を整備する予定です。	岡山県	

校園名		玉川小学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道玉川落合線	玉川町玉664番 玉川橋南側のT字路	沖の原団地から東伸運輸前の横断歩道へ行くまでの通学路が大変狭く、徒歩の児童にとって危険である。狭いうえに、横断歩道の前は一時停止になっているが、停止しない車やスピード違反の車が多く、危険度が高い。	要望箇所の一時停止取締りを実施します。玉川小学校前の速度取締りも引き続き実施いたします。	高梁警察署	R3
				歩道の確保については、用地買収が必要となり、財政面や土地所有者との協議も必要なことから、早急な拡幅が困難なため、学校からの安全指導等をお願いします。	建設課	
				非常に狭い道路ですので、必ず道路の端を歩くようにご指導ください。横断の際は、左右の確認とともに、車が来ている時は無理をして渡らないように指導をお願いします。	学校教育課	R3
2	国道180号線	高梁市段町 松山・国道180号線	自転車道や歩道が未整備の区間があり、特に高梁川沿いの路側帯の部分を通行する際は、かなり危険である。	当該区間においては、本格的な整備として玉川地区から順次歩道を整備していますが、整備完了までには時間を要することから、早期に通行者の安全を確保するため、(川側へ)仮設の張出歩道の設置及び堤防管理道の活用により、自転車・歩行者の通路を確保します。	岡山東	対応中

校園名		福地小学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道落合高倉線	落合町福地 鍋坂・白水付近(県道301号線・田中神社の近く)	県道301号線は国道313号線とも接続しており福地学区民にとって生命線ともいえる重要な路線である。その路線の中で最も危険な箇所が鍋坂・白水付近の岩盤露出箇所、大木の根の露出箇所である。特に大木は根が露出して倒木の危険があると思われる。この岩盤や大木が崩れたり倒れたりすると301号線は通行止めになる。現在、徒歩通学児童はいないが、落合町阿部地区や成羽町日名地区より自家用車で通学をしている児童は登下校できなくなる。また福地学区民の安全保障・ライフラインの確保のためにも土砂崩れ防止や倒木防止、山からの出水防止対応を早急にしていただきたい。	岩盤露出箇所については、直ちに対策が必要とは認識しておりませんが、定期的にパトロールを実施していきます。また、支障木等の伐採については、道路管理として状況に応じて対応し、引き続き、安全の確保に努めます。	岡山東	
2	県道落合高倉線	落合町福地 福地小学校南側通路(白水公会堂や福地小学校より上の通学路)	「草刈り」を年2回していただき感謝している。白水地区より下の白線の路上(白水公会堂付近)や福地小学校より上の通学路も草が生い茂りやすいので、今後も「草刈り」をお願いしたい。	草刈りについては、道路管理として実施しており、状況に応じてパトロールでも対応するなど、引き続き、安全の確保に努めます。(国道313号との交差点から市道難波江線との交差点までは年2回実施)	岡山東	
3	県道落合高倉線	落合町福地 福地小学校周辺(県道落合高倉線・郵便局横の橋から福地小学校前の橋)	横断歩道や路肩の白線について年次的に対応していただきありがとうございます。上手側通学路や下手側通学路、学校周辺においては、横断歩道、ダイヤマークともに薄い箇所があるので補修していただきたい。	業者に補修を申し入れしています。	高梁警察署	
4	市道谷山松岡線	落合町福地1578番付近 福地小学校前の橋	老朽化が進み、コンクリート打ちの路面表面がでこぼこになっている。ひどいところでは約3、4cmのくぼみになっている。児童園児が毎日歩く場所でもあり、つまずいて転倒することも多々ある。冬季は氷が張り滑りやすい。早急な改善をお願いしたい。	市内の橋梁は約650橋あり、5年に1度点検をしておりますのでその結果により修繕計画を立て順次修繕しておりますのでご了承ください。	建設課	R5以降
5		落合町福地 旧福地温泉建物(福地簡易郵便局横)	旧福地温泉が廃屋になっており、木で隠れ、入りやすく隠れやすい建物であるため、不審者が不審者が潜んでいてもまったく気がつかない状態である。県道の通行の安全確保のためにも撤去可能となる制度改正も含め対応を検討していただきたい。	市では、居住用住宅の空家が老朽化により隣接建物や道路等に悪影響を与える恐れのある場合は、所有者・管理者等適正な管理を行うよう働きかけているところですが、旧福地温泉は対象外となります。	環境課	

校園名		落合幼稚園				
番号	路線名	箇所名・住所	移動経路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	イズミ前交差点～ 落合幼稚園	落合町阿部 ゆめタウンから幼稚園までの道	ゆめタウンに駐車して信号待ちをして、幼稚園まで歩く通園路が狭くてとても危険である。信号待ちの歩道も狭いし、生活道路のため車が通るが、親と一緒にヒヤヒヤすることがある。	信号待ちの歩道については、ゆめタウンの駐車場の用地提供となるため、現在駐車場を使用している幼稚園側から働きかけていただくものとなります。通園路については、沿線上に住宅があり早急な拡幅が困難ですが、歩行者の安全対策を検討してまいります。	建設課 子ども未来課	

療育機関		つむぎ落合				
番号	路線名	箇所名・住所	移動経路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	落合小学校門前の道路	落合町阿部1686番	登下校時歩道がなく、車両の通りも多い。日常的な状況の為注意力は高まりやすいと感じる。	歩道の確保については、用地買収が必要となり、財政面や土地所有者との協議も必要なことから、早急な拡幅が困難なため、学校からの安全指導等をお願いします。	建設課	
2	仲田医院前の道路	落合町阿部1676の5番 仲田医院前の坂を上った先の三叉路	通学する児童がいることや園児の行き来が見られることもある。斜面に沿って段差もある。すれ違い等も難しい道幅の為危険に感じることがある。	沿線に住宅があり早急な拡幅が困難なため、学校からの安全指導等をお願いします。	建設課	
3	落合保育園前の田んぼの脇道	落合町阿部1683番	田んぼの脇道を活用して登下校をされている為、小学校側から坂を上って走行している場合、死角から児童が出てくるように感じられる。	カーブミラーの設置により事故防止に努めておりますので、ご理解をお願いします。	建設課	

高梁市通学路交通安全プログラム【高梁東中学校区 対策一覧表】

令和4年1月

校 園 名		高梁東中学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道313号線	津川町 駿河地区	津川町駿河地区の八川方面から一本木の空き地に入る箇所が狭く、自転車通学時に転倒する恐れがあり、危険なので、自転車道の拡幅をお願いします。 以前、要望した際に、地権者の協力が得られれば検討する旨の回答をいただきましたが、行政（市）の方から地権者をお願いしてもらえないでしょうか。	地権者の協力が得られれば検討します。なお、地権者の協力の意向等については、学校と地域で通学路の危険状況について情報共有を行った上で、確認するものと聞いています。	岡山市	
2	国道313号線	津川町 高谷橋から駿河地区	高谷橋から一本木の空き地にかけての国道313号線で、 ①自転車歩行者道が無かったり狭くなっている所 ②側溝にゴミがたまって通りにくい所 ③川側の歩道に河川の樹木の枝が伸びて覆い被さり、歩道が通りにくい所があります。 ①については、自転車通学が危険なことから（前後区間に合わせた）自転車歩行者道の整備をお願いします。また、②③については、以前、要望した際に落ち葉除去や草刈り等の対応をしていただきました。引き続き、年に2回程度の定期的な清掃（伐採）をお願いします。	①については、地元の協力を得ながら検討を進めたい。 ②③のうち、側溝等の清掃については実施しました。また、草刈りについては、道路管理として実施しており、状況に応じてパトロールでも対応するなど、引き続き、安全の確保に努めます。（年2回実施）	岡山市	R2～
3	市道いのみ線	津川町今津	市道「いのみ線」の津川小学校裏から東中学校方面は、既にLED街路灯が設置されていますが、昼間でも薄暗い所があります。地域住民で草刈り等をしてはいますが、秋以降日暮れが早くなると防犯上、危険を感じます。 以前、要望した際に、設置後の維持管理を地元、PTA等が行える場合は予算確保に努める旨の回答をいただきました。維持管理については、地元、PTA等で行う予定ですので、設置に向けた予算確保をお願いします。	地元、PTA等による維持管理が行われるということですので、付近に民家がない等一定の要件を満たす場所への通学路防犯灯の設置を計画します。	教育総務課	
4	国道313号線	津川町 高梁東中学校前から木野山郵便局	区間に防犯灯が無く、日暮れの早い冬季では、特に自転車での下校が危険です。	付近に民家がなく、町内会等による防犯対策が困難な場所については、設置後の維持管理を地元、PTAで行える場合には予算確保に努めます。	教育総務課	
5	国道313号線	津川町 駿河地区	津川町駿河地区の八川方面から一本木の空き地周辺には街灯もなく、日暮れの早い冬季では、特に自転車での下校が危険です。	付近に民家がなく、町内会等による防犯対策が困難な場所については、設置後の維持管理を地元、PTAで行える場合には予算確保に努めます。	教育総務課	
6	国道313号線	津川町 駿河地区から渡瀬地区の間	「この先△横断あり！」の看板の文字が経年劣化で見えにくくなっています。カーブが連続してしている区間のため、進路の先に横断歩道があることが伝わりにくく、横断歩道を渡っている者に気付くのが遅れる可能性が高まり危険です。	当初設置の経緯が確認できません。道路管理者(国道)と確認協議し、必要性を再度検討します。（高梁東中学校PTAにて修繕を検討中。）	市民課	

校 園 名		津川小学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	旧国道180号線	津川町今津 JR今津踏切から幡見橋	下校時の児童が、歩行する際に危険なため、路側帯に緑色の塗料で色付けしてほしい。 (特に幡見橋。)	要望箇所は、外側線を引き直した箇所でもあったことから、現在のところグリーンベルト舗装を行う予定はありません。ただ、グリーンベルト舗装の交通安全への有効性は認識しており、要望箇所の状況や予算状況により、外側線の引き直しなどと合わせて検討していきます。	建設課	
				通行量の多い道路ですので、路側帯からはみ出ずに歩くようにご指導ください。	学校教育課	R3
2	旧国道180号線	津川町今津 JR木野山駅から津川小学校	住宅の植木が車道まではみだしてあり、歩道をふさいでしまう。そのため伐採してほしい。	植木のある場所については部分的に路側帯が狭くなっている箇所です。そのため、伐採してもほぼ路側帯は広がらないと思われるので、現状のまま、安全な通学指導をお願いします。	建設課	
3	国道313号線	津川町今津 幡見橋バス停	バス停の待合場が狭く、歩道で待っている児童がいる。バス待合の拡張または、歩道並びにバス退避場所の拡張をしてほしい。	バス待合場は多くが地元町内会やPTA等の有志で設置されており、一度学校等で経緯をご確認いただきたいと思います。	市民課	
4	国道313号線	津川町 高谷橋から駿河地区	高谷橋から一本木の空き地にかけての国道313号線で、歩道が無かったり狭くなったりしている所があり危険であることから、公共交通機関（路線バス）による通学がなされている。歩行による通学が可能となるよう歩道の整備をお願いします。	地元の協力を得ながら検討を進めてまいります。	岡山市	

校 園 名		巨瀬小学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道169号線	巨瀬町5966-2 巨瀬小学校周辺	校門前の道路は中央線がなく道幅が狭い。制限速度は60Km/hである。かなりスピードを出して通行する車があり、児童の通行の際、危険である。	規制変更は、付近道路状況により難しいです。	高梁警察署	

高梁市通学路交通安全プログラム【高梁北中学校区 対策一覧表】

令和4年1月

校 園 名		高梁北中学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道180号線	川面町国道180号線沿い	歩道に背丈の高い草の生えていて通りにくい。地面からの草だけでなく、上や横から木の枝や葉が歩道を覆い、顔や頭に当たりそうであるので、この時期は定期的に草刈りを必ずしてほしい。また、所々に凹凸やひびがあり、自転車通学の生徒にとって危険なので修繕してほしい。	歩道部舗装のクラック（割れ目）については補修を実施しました。また、草刈りについては、道路管理として実施しており、状況に応じてパトロールでも対応するなど、引き続き、安全の確保に努めます。	岡山県	R1
2	県道巨瀬高倉線	高梁北中学校から八石・丸岩方面の通学路	木の枝が道路を覆っていたり、一部枝が垂れ下がり自動車が安全に通行できないので、伐採をして安全に自動車が通行できるようにしてもらいたい。	支障木等の伐採については、道路管理として状況に応じて対応し、引き続き、安全の確保に努めます。	岡山県	
3	国道180号線	中井町方谷から高倉町田井	落石や土砂崩れの危険がある。	本区間道路防災対策については、順次整備を行っているところであり、引き続き、整備を行っていきます。	岡山県	対応中
4	国道180号線	高倉町田井 国道180号線道路下トンネル	日中も薄暗く、防犯上危険なため、街灯の設置をしていただきたい。	集落内の防犯灯については町内会で設置及び維持管理が行われていますので、町内会等による設置についてご検討ください。	教育総務課	
5	国道180号線	野瀬橋から横断歩道を渡った近くの歩道	歩道に泥が乗っていて、降雨後の濡れている状態の時、自転車で通るとタイヤが滑り転倒する恐れがある。	歩道に泥がのらないよう、周辺の未舗装部分について舗装を行う予定です。	岡山県	R4予定
6	県道若代方谷停車場線	中井町羽代口バス停付近	カーブで生徒が立っていても見えにくく、草が生い茂りやすく危険である。除草作業をお願いしたい。	草刈りについては、道路管理として実施しており、状況に応じてパトロールでも対応するなど、引き続き、安全の確保に努めます。	岡山県	

校 園 名		川面小学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	高倉町田井	川面町474-1番手前 高梁自動車学校北側の三叉路（秋町橋から川面教習所にむけて下る道）	秋町橋から教習所に降りる道の三叉路付近でガードレールが切れている。端に寄って川原に落ちる危険がある。	ガードレールが切れている場所は市道ではない（河川内）ため、建設課での対応ができません。また、県でも対応しておりません。現状のまま、安全な通学指導をお願いします。	建設課	
2	県道巨瀬高倉線	川面町1638-2番付近 久賀すず池付近（久賀池から古川出口）	朝の通学時間帯にこの道を通る自動車の台数が多く、①児童が歩く幅がかなり狭まれている。それに加え、カーブも多く、見通しも悪い。②屋敷からすず池に向かってのT字路でスピードを出している車もかなりあり、危険である。	①路面標示等による安全対策を検討します。また、（市等の協力により）地権者の協力が得られれば、歩道の設置等を検討します。 ②パトロール等で対応いたします。	岡山県 高梁警察署	R3
3	川面町西屋	川面町2270-3番付近 高梁北中学校北側の三叉路（園林寺方向に向かう細い道）	道がかなり狭く、自動車が通ると、よけるために道の端に寄らないといけないが、路肩が大変狭く、片側は水路でもう一方は切り落としの様になっているので、よける場所がない。自動車と接触する危険がある。	拡幅については、沿線の用地買収や隣接地との高低差の問題もあり、早急な拡幅が困難です。現状のまま、安全な通学指導をお願いします。 非常に狭い道路ですので、道路の端を歩くこと、また、車が通行する際は、歩くのをやめ、止まって車が通過するのを待つようにご指導ください。	建設課 学校教育課	R3
4	県道巨瀬高倉線	川面町2278-10番 川面郵便局の三叉路	横断歩道が非常に薄くなり、消えているところがある。	現地を確認し、業者に補修を申し入れます。	高梁警察署	
5	県道巨瀬高倉線	川面町895番 川面小学校周辺（小川商店前、小学校校門前）	横断歩道が非常に薄くなり、消えているところがある。	現地を確認し、業者に補修を申し入れます。	高梁警察署	

校 園 名		中井小学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道西方北房線	中井町津々羅橋付近	備北バスのバス停（大槓）で児童が集合し、そこから学校までを徒歩で通学（登校のみ）している。①津々羅橋付近で児童が右側通行のため道路を横断するが見通しが悪く、また、②横断歩道もないため危険である。	①路面標示等による安全対策を検討します。 ②カーブ付近となり、横断歩道設置を危険なことで、危険が増します。パトロール等で対応いたします。	岡山県 高梁警察署	R3予定 R3
2	県道西方北房線	中井町津々羅橋から中井小学校	白線が消えていたり、薄くなっていたりする箇所がいたるところにある。特に学校から約1.2kmの地点から学校に向かって150mくらいの間は、二車線から一車線へと道幅が狭くなり、見通しも悪い。県道西方北房線はこの地域の主要な道路であるため通行量が多く危険である。	区画線が薄くなっている箇所については、修繕を実施予定です。	岡山県	R3予定
3	県道西方北房線	中井町西方巨瀬線（県道169号線）との交差点から中井郵便局周辺	側溝に蓋がないところがある。二車線ではないため路肩が狭く、傘を差して歩くときなどに危険である。	側溝蓋設置について、一部箇所を実施予定です。	岡山県	R3予定
4	県道西方北房線	中井町中井小学校付近の空き家	学校園の東側に空き家があり、かなり老朽化が進んでいる。ブロック塀は、継ぎ足しをして高くなっている部分がある。また、雨樋が壊れ、瓦も崩れ落ちてきている。家のすぐ前が通学路となっており、非常に危険である。特に大きな地震などがあると倒壊する可能性が大きい。	応急処置や除却に結びつくよう、適正な管理を働きかけます。また、管理が不適切な空家等に対し、法的に適切に対処するため、庁内体制の整備等を検討します。	環境課	
5	県道西方巨瀬線	中井町新市・西迫地区	白線が消えている上、道幅が細く、曲がりくねっているため見通しが悪く危険である。	区画線が薄くなっている箇所については、修繕を実施予定です。	岡山県	R3予定
6	県道西方巨瀬線	中井町西方北房線（県道310号線）との交差点付近	路側帯部分に覆い被さるように木がせり出している。雨の日や雪の日には下に垂れ下がるため、さらに見通しも悪く危険である。中には倒れそうな木もある。	支障木伐採及び草刈りについては、道路管理として実施しており、状況に応じてパトロールでも対応するなど、引き続き、安全の確保に努めます。	岡山県	

高梁市通学路交通安全プログラム【有漢中学校区 対策一覧表】

令和4年1月

校園名		有漢中学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道高梁旭線	有漢町有漢旧道の駅前（茶堂）横断歩道	カーブの先に横断歩道があるが、見通しが悪い。車がスピードを落とさずに走ってくるため、たいへん危険である。押しボタン式の信号機設置、カーブミラーの設置、車の運転手によく見えるような掲示物や看板の設置をお願いしたい。	パトロール等で対応いたします。	高梁警察署	

校園名		有漢東小学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道高梁旭線	有漢町上有漢8263番有漢東小学校前交差点	通学路や避難場所へ行くために横断歩道を設置してほしい。登校する児童が横断歩道のない道を横切らなければならない。また、農業構造改善センターを避難場所としているが、どうしても横断歩道のない道を横断しなければならず、センターの前に横断歩道を設置してほしい。	栗原方面への道はカーブとなっており、見通しが悪いため、横断歩道の設置は危険です。	高梁警察署	
				左右を確認し、道路を横断するようにご指導ください。また、ボランティア等による見守り活動の実施についてご検討ください。	学校教育課	R3

校園名		有漢西小学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道高梁旭線	有漢町有漢山形橋バス停付近	横断歩道を設置してほしい。来年度統合した時に、スクールバスの乗降場所となる予定であり、登下校する児童が横断歩道のない道路を横切ることになるので、危険である。	地域住民の要望が集約、要望書の提出があれば、設置について検討いたします。	高梁警察署	
				必要に応じて、警戒標識、路面標示等の設置について検討します。	岡山県	
				左右を確認し、道路を横断するようにご指導ください。また、ボランティア等による見守り活動の実施についてご検討ください。	学校教育課	R3
2	県道高梁旭線	有漢町有漢信清バス停付近	横断歩道を設置してほしい。来年度統合した時に、スクールバスの乗降場所となる予定であり、登下校する児童が横断歩道のない道路を横切ることになるので、危険である。	地域住民の要望が集約、要望書の提出があれば、設置について検討いたします。	高梁警察署	
				必要に応じて、警戒標識、路面標示等の設置について検討します。	岡山県	
				左右を確認し、道路を横断するようにご指導ください。また、ボランティア等による見守り活動の実施についてご検討ください。	学校教育課	R3
3	県道高梁旭線	有漢町上有漢農業構造改善センター前交差点	横断歩道を設置してほしい。来年度統合した時に、スクールバスの乗降場が農業構造改善センターとなった場合、登下校する児童が横断歩道のない道路を横切らなければならない。また、農業構造改善センターが避難場所となっているので、その際にも横断歩道のない道路を横切ることになるので、危険である。	栗原方面への道はカーブとなっており、見通しが悪いため、横断歩道の設置は危険です。	高梁警察署	
4	県道高梁旭線	有漢町上有漢有漢東小学校前交差点	横断歩道の線が薄くなってよく見えないので、危険である。	補修を完了しました。	高梁警察署	
5	有漢町有漢茶堂から土居の旧道	有漢町有漢茶堂から土居の旧道	路側帯の線が薄くなってよく見えないので、危険である。	区画線については、他の要望箇所も含め、計画的に対応していきます。	建設課	R4以降

高梁市通学路交通安全プログラム【成羽中学校区 対策一覧表】

令和4年1月

校 園 名		成羽中学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	市道新張下市線	成羽町成羽 成羽中学校付近	一昨年の7月豪雨災害時、成羽中学校周辺は床上浸水し中学校へ避難して来られる方がいました。避難所の成羽小学校へ市役所職員の方が車で輸送を行う時、校門を出ると膝の高さまで水が来ていました。また夜間のため、車のライトで照らしても水面が光り避難路が見えず大変危険でしたので、次の2点を要望します。 ①水路にふたのようなものを設置してほしい。(脱輪防止のため) ②道路を水田等の境にポールを設置し境界線が分かるようにしてほしい。 ※成羽川の水が流入しないように島木川にかかる下市橋の門が閉まり、福地側からも水が入ってきており道路は利用できず、唯一の避難路となったのが新張橋へ向かう道のみとなりました。	本年8月に教育委員会、学校関係者と合同で点検し、次のとおり対応を検討しています。 ①②の対応後状況を見て、当該水路を管理している団体と協議のうえ、対応を検討します。 ②令和4年度実施に向け内部手続きを行います。	西部土木事務所	①R5以降 ②R4以降
2	市道新町1号線	成羽町成羽 鶴見橋	中学校そばの鶴見橋に5基の街灯があります。春から秋にかけて街灯に虫が集まり、欄干の蜘蛛の巣に絡まり、その虫をスズメバチが食べに来るので登下校時に大変危険な状態が続いています。 現在の街灯は紫外線を発することから虫が集まっているので、紫外線を発することがないLED電灯にすれば虫が集まることがないことが予想されるので、LED街灯への交換をお願いしたい。	LED化については、機器改修も必要なことから財政部局へ予算要求、協議検討してまいります。 スズメバチについては、危険であるので、道路管理部署と連絡等を取り現状を確認し、除去等を行います。	成羽地域局	R4以降
3	市道布賀線	備中町長屋から布賀にかけてのスクールバス道	落石が非常に多く、危険であるため、落石防止対策を講じていただきたい。	当該路線は落石が多く道路の点検により、除去対応などを行っています。引き続き継続するとともに、箇所によっては防護柵設置も含め検討して参ります。	西部土木事務所	R4以降
4	かぐら街道		大型農道の白線が消滅しており、中央線・側線が見えないため、昼間・夜間・降雨の時期に対向車との接触事故が起きやすい状況にあります。また、濃霧の時は側線が見えなく非常に危険な状況下にありますので、早急に白線の補修をお願いします。	要望箇所の一部を令和3年度に実施予定です。以後、毎年度少しずつ対応予定としています。	農林課	継続対応中
5	かぐら街道		路面の陥没により凹凸路面となっており凹凸を避けるために、中央線をはみ出して走行している方が散見され、対向車と衝突する危険性大ですので、早急に路面の補修をお願いします。 ※特に、羽根後の東呂木さん宅の前付近の路面に凹凸が酷いです。	次年度以降に、少しずつ対応予定としています。	農林課	R2一部実施
6	市道枝線	西枝からかぐら街道に通じる通学路	崩落場所の安全柵設置後の片側交通が継続されていますが、いつまで交互通行で不自由をしなければならぬのでしょうか。崩落防止策の倒壊も危惧されますので早急な復興をお願いします。併せて、側溝縦断部に凹凸が発生して走行に支障ありますので、凹凸部の補修をお願いします。	本路線は平成30年7月豪雨災害で被災した後、経過観測を行う必要があり、現在まで本復旧に着手出来ない状況が続いていました。本年度になり対応方針が決定しましたので、令和4年度以降、改修工事に着手するよう準備を進めています。また凹凸部の補修に関しては、現地の状況を確認しながら対応することとします。	西部土木事務所 (建設課)	R4以降
7	かぐら街道		大型農道の法面から樹木の枝がはみ出し、道路の幅員を狭くしており大型車と対向時接触事故が発生するので、道路にはみ出した樹木の伐採をお願いします。	要望箇所の一部を令和3年度に実施いたしました。以後、毎年度少しずつ対応予定としています。	農林課	継続対応中
8	国道313号線	成羽町下原 JA成羽前交差点から 白谷川方面へ入る道路	「止まれ」の道路標示が薄くなり、見づらい状況となっている。	補修を完了しました。	高梁警察署	R4
9	国道313号線	成羽町下原 成羽郵便局前交差点	横断歩道が薄くなり、見づらい状況となっている。	補修を完了しました。	高梁警察署	R4
10	国道313号線	成羽町下原 成羽郵便局前交差点から 本丁商店街方面へ入る道路	「止まれ」の道路標示が薄くなり、見づらい状況となっている。	補修を完了しました。	高梁警察署	R4
11	国道313号線	成羽町下原 中国銀行成羽支店と成羽 武道館の間の道路で国道 313号線へ入る地点	「止まれ」の道路標示が薄くなり、見づらい状況となっている。	補修を完了しました。	高梁警察署	R4
12	国道313号線	成羽町下原 中国銀行成羽支店前	停止線、横断歩道が薄くなり、見づらい状況となっている。	補修を完了しました。	高梁警察署	R4
13	県道宇治下原線	成羽町下原 柳井芳文堂前交差点	横断歩道が薄くなり、見づらい状況となっている。	業者に補修を申し入れしています。	高梁警察署	R4以降
14	国道313号線	成羽町佐々木から下原	落石や土砂崩れの危険があります。	本区間道路防災対策については、順次整備を行っているところであり、引き続き、整備を行ってまいります。	岡山県	対応中
15	県道新見川上線	川上町領家から備中町平 川地内	道幅が狭く、落石が発生しており、生徒の通学時には通行量も多く非常に危険です。	本区間道路防災対策については、順次整備を行っているところであり、引き続き、整備を行ってまいります。	岡山県	対応中

校 園 名		成羽小学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道宇治下原線	成羽町成羽3414番 神社前バス停（山本地区）付近	神社前バス停あたりに横断歩道をつけてほしい。西から登校した場合、ここで歩道の位置が南から北に変わる。大きな工場があり、交通量も多く歩道を通らせたいが、横断歩道がなく、非常に危険である。	坂の頂上となり、横断歩道を設置する場所としては危険です。	高梁警察署	
				近くにある横断歩道まで移動し、左右を確認し渡るようご指導ください。	学校教育課	R3
2	県道宇治下原線	成羽町成羽3044番の1 神楽橋北側の交差点	神楽橋北側に横断歩道をつけてほしい。令和2年度から通学路を変更した。神楽橋北側には横断歩道がないので、橋から北に約100mのところにある横断歩道まで遠回りしている。	地域住民の要望が集約され、要望書の提出があれば、設置について検討いたします。	高梁警察署	
				橋から北にある横断歩道を、左右を確認し渡るようご指導ください。	学校教育課	R3
3	県道宇治下原線	成羽町成羽1963番の南 枝公会堂付近	①枝公会堂あたりに横断歩道をつけてほしい。「穴井手橋」から「フードショップきくや」までは歩道を通っている。穴井手橋より北に自宅がある児童は、交通量の多い道路を横断することになるが横断歩道がなく、非常に危険である。 ②枝消防機庫前北側道路で、川の上にあたる部分には柵がないので危険である。 ③穴井手橋には路側帯がない。橋の上にも路側帯を設けてほしい。	①地域住民の要望が集約され、要望書の提出があれば、設置について検討いたします。	高梁警察署	
				①横断する際は、左右を確認し、素早く道路を横断するようご指導ください。	学校教育課	R3
				②現在県道拡幅にあわせて河川改修も実施されていますので、改修後の状況を踏まえ対応を検討いたします。 ③橋の上の白線は既に設置対応済みです。	西部土木事務所	②R7予定 ③R3
4	県道宇治下原線	成羽町下原1012番の1 成羽こども園から総門橋北側の信号交差点	横断歩道の白線が薄くなっている。特に柳井芳文堂交差点の北側と総門橋北側の横断歩道は非常に薄くなっているため、改善してほしい。	業者に補修を申し入れしています。	高梁警察署	
5	市道星原線	成羽町星原36番の1 鶴首コミュニティーセンターから成羽小学校	路側帯の白線が薄くなっている。道幅も狭いので、路側帯がはっきりしないと危険である。	本年8月に教育委員会、学校などと現地を確認し、設置が必要と判断し、令和3年12月末までに路側帯の設置を実施しました。	西部土木事務所	R3
				非常に狭い道路ですので、路側帯からはみ出さずに歩くこと、また、車が通行する際は、歩くのをやめ、止まって車が通過するのを待つようにご指導ください。	学校教育課	R3
6	市道下原南線	成羽町星原104番 市営星原住宅から成羽小学校	道幅が狭く、車道と歩道の区別もない。可能な限り路側帯を設けてほしい。	本年8月に教育委員会、学校などと現地を確認し、改善が必要と判断し、令和3年12月末までに白線の引き直しを実施しました。	西部土木事務所	R3
				非常に狭い道路ですので、路側帯からはみ出さずに歩くこと、また、車が通行する際は、歩くのをやめ、止まって車が通過するのを待つようにご指導ください。	学校教育課	R3
7	市道下原本線	成羽町下原195番15 成羽変電所の三叉路付近	ヤマト運輸前あたりの路側帯の白線が薄くなっている。改善してほしい。	本年8月に教育委員会、学校などと現地を確認し、改善が必要と判断し、令和3年12月末までに路側帯の引き直しを実施しました。	西部土木事務所	R3
				通行量の多い道路です。路側帯からはみ出さずに歩くようご指導ください。	学校教育課	R3
8	市道下原本線	成羽町下原967番 備北信用金庫成羽支店付近	側溝のふたが老朽化している。コンクリートの蓋がぐらぐらしているところや、隙間が大きくなっているところもあり、子どもが引っかかり危険なので、新しくしてほしい。また、備北信用金庫と旧文化センターの間にある溝は深いので、南端だけでも蓋がほしい。	本年8月に教育委員会、学校などと現地を確認し、南端の側溝蓋は必要と判断し、水路の管理団体とも調整のうえ、令和3年12月末までに設置を行いました。	西部土木事務所	R3
				コンクリートの蓋の上を歩く際は、段差につまずいたり、隙間に足が引っかかりたりする危険があることをご指導ください。	学校教育課	R3

校園名		富家小学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道新見川上線	備中町長屋15番付近 長屋橋南側の信号交差点	歩道はありますが、登下校時、大型トラックの通行や制限速度以上のスピードを出している車が多く危険を感じます。信号機のない横断歩道では、児童のために止まった車を後ろから追い抜いて通り抜ける車もあり、危険な状況です。学校近くの信号機のある横断歩道は、運転者から信号が見にくく、スピードを落とさない車も見られます。何か対策をとっていただきたい。	速度取り締まりを、要望箇所の東側県道で継続的に実施します。	高梁警察署	R3
2	県道新見川上線	備中町長屋15番付近 長屋橋南側の信号交差点	以前、陳情において、登下校時に児童が横断する歩行者用の青信号の点灯時間を長くしていただき、児童が安心して渡ることができるようになりました。現在、児童数減少のため信号機を利用する登校班は1組しかなく、警察の方の話によると、県下で利用回数が極端に少ない信号機の1つに挙げられていて、近い将来、撤去の対象になっているそうです。そのため、利用回数を増やさないといけないのですが、学校としてはその対応はできません。利用回数が少なくても児童が利用している信号機なので、ぜひ存続をお願いしたい。	要望については理解しておりますが、利用頻度の減少した信号機については、撤去の対象となり得ることについては、ご理解願います。児童が安全に横断できるような方法については、今後とも道路管理者等と協議してまいりたいと思います。	高梁警察署	

校園名		成羽こども園				
番号	路線名	箇所名・住所	移動経路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道宇治下原線	成羽町成羽 成羽こども園・長寿園への入り口 太田店前の横断歩道	朝、夕は交通量が多い路線である。信号機のない横断歩道でラインが消えかかっているのかわかりづらく危険である。	業者に補修を申し入れしています。	高梁警察署	
2	市道高校下線 市道天神が丘線	成羽町成羽 成羽こども園・長寿園入口	こども園の保護者は車で送迎する人が大半だが、徒歩やベビーカーを押して登園する保護者もいる。歩道がないので、車の切れ目を待ったり、車の往来に注意したりして歩いている。道幅が狭く歩道と車道の区別がなく危険である。歩行者専用の道を設けてほしい。園児が園外へ出かける時も歩道があれば安全である。	ご要望の市道に関しては施設建設時一定の整備が行われており、改修対応は難しいと考えています。このため、こども園とも連携し、安全教育の充実などにより危険性の軽減を図ります。	西部土木事務所 (こども未来課)	

高梁市通学路交通安全プログラム【川上中学校区 対策一覧表】

令和4年1月

校 園 名		川上中学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道313号線	川上町領家地内の自転車道	川上町領家地内の自転車道は草が覆い被さり、道幅が狭くなったり、通行の妨げになる場合が多いので、特に夏場早めに草刈りをお願いしたい。また、山側の落石等が危険である。	草刈りについては、道路管理として実施しており、夏季においても状況に応じてパトロールで対応するなど、引き続き、安全の確保に努めます。さらに、落石等の対策については、現地の状況を確認し、必要があれば対策を検討します。	岡山県	
2	県道美星高山市線	川上町下大竹及び高山地内県道沿い	高山市までの通学バス道であり、夏場は草が覆い被さり、バスと対向車が通行しにくい場があるため、早めの草刈りをお願いしたい。	草刈りについては、道路管理として実施しており、夏季においても状況に応じてパトロールで対応するなど、引き続き、安全の確保に努めます。	岡山県	
3	国道313号線	川上町三沢から川上町臘数	落石や土砂崩れの危険があります。	本区間道路防災対策については、順次整備を行っているところであり、引き続き、整備を行っていきます。	岡山県	対応中
4	国道313号線	川上町地頭から三沢までの未改良区間	道幅も狭くカーブもきつく、生徒の通学時には交通量も多いので非常に危険なため整備をお願いします。三沢トンネルから地頭方面に向けて、約2キロほどの区間が道幅が狭く、自転車通の生徒には危険である。	一部区間については、歩道の整備を行いました。残り区間については、必要な安全対策について検討します。	岡山県	R2

校 園 名		川上小学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		川上町地頭川上こども園と川上小学校の間	用水路の水量が多い時期があり危険である。蓋または、用水路の注意喚起看板設置をしてほしい。	川上小学校の確認のもと、注意喚起看板を設置しました。	こども未来課	R3
2	国道313号線	川上町地頭三沢バス停付近	スピードを出す車があり危険である。	パトロールや駐留監視を行います。	高梁警察署	R3
3	国道313号線	川上町領家尾頃バス停付近	信号機がない。スピードを出す車が多く危険である。	パトロールや駐留監視を行います。	高梁警察署	R3
4	国道313号線	川上町領家全国川上水と緑のふるさとプラザ前	信号機がない。スピードを出す車が多く危険である。	パトロールや駐留監視を行います。	高梁警察署	R3

校 園 名		川上こども園				
番号	路線名	箇所名・住所	移動経路等の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		川上町地頭川上小学校と川上こども園の間	小学校とこども園がつながる道路の溝蓋がなく、溝に落ちる危険性がある。溝蓋をつけてほしい。	川上小学校の確認のもと、注意喚起看板を設置しました。	こども未来課	R3

【高梁高等学校 対策一覧表】

令和4年1月

校園名		高梁高等学校				
番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道313号線	落合町阿部 落合町ローソン付近の信号機	①信号機が見えづらく危険。信号機の位置見直し、停止線位置の見直しをお願いしたい。 ②木が信号機を見えづらくしているため、伐採をお願いしたい。	①停止線の位置を下げて対応しました。	高梁警察署	R3
				②支障木等の伐採については、道路管理として状況に応じて対応し、引き続き、安全の確保に努めます。	岡山県	
2	国道313号線	落合町 藤倉・才原・境谷	側道が傾斜している。側道とコンクリート縁との隙間が広い。アスファルトの凹みがある。 交差する坂道と歩道内の側溝に、急な段差がある。側溝蓋と縁の間に隙間が空いている。 側溝蓋が新しくなっているが、段差があり、ぐらぐらしており不安定である。	歩道部修繕、側溝及び側溝蓋については、必要な対策を実施予定です。	岡山県	R3予定
3	国道313号線	落合小学校入り口 落合消防機庫横道路 備北信用金庫前 エプロンパバ駐車場前	グレーチングで自転車のタイヤがスリップする危険がある。	グレーチングについて、「滑り止め付きグレーチング」への更新を検討します。	岡山県	
4	国道313号線	落合町阿部 山口屋近く資材置き場前 パチンコ甲子園前	側溝の隙間や段差があり、自転車での通行時に危険である。	歩道部修繕については、必要な対策を検討します。	岡山県	
5	国道313号線	落合町阿部 秋岡商店前	歩道の幅が極端に狭く、宅地との間に段差がある。	歩道部修繕については、必要な対策を検討します。	岡山県	
6	国道313号線	落合町阿部 ほっともっと落合店の高梁方面側にある民地そばの路側帯	路側帯の幅が狭く、民地側に段差があり、自転車での通行時に危険である。	歩道部修繕については、必要な対策を検討します。	岡山県	
7	国道313号線	落合町阿部 イズミ前交差点付近路側帯	歩道の幅が狭く、自転車での通行時に危険である。	イズミ前の歩道については私有地であることから、隣接する市道の要望箇所と合わせて検討します。(落合幼稚園1の要望と合わせて市で対応)	建設課 こども未来課	
8	国道313号線	落合町阿部 ファミリータウンイシイ 駐車場	路側帯内に勾配があり、自転車での通行時に危険である。	注意喚起するため、ポストコーンを設置予定です。	岡山県	R3予定
9	国道313号線	落合町阿部 日軽形材入り口から成羽方面への路側帯	路側帯の幅が急に狭くなるため。自転車での通行するには車道にはみ出してしまう。	(市等の協力により)地権者の協力が得られれば、路側帯の確保に向けて検討します。	岡山県	
10	国道313号線	落合町 井谷交差点の川側の路側帯	路側帯の幅が急に狭くなるため。自転車での通行するには車道にはみ出してしまう。	井谷橋の前後については、(市等の協力により)地権者の協力が得られれば、井谷橋の架け替えに合わせて歩道を整備する予定です。	岡山県	
11	国道313号線	落合町 井谷橋の川側の路側帯	路側帯の幅が急に狭くなるため。自転車での通行するには車道にはみ出してしまう。	井谷橋の前後については、(市等の協力により)地権者の協力が得られれば、井谷橋の架け替えに合わせて歩道を整備する予定です。	岡山県	
12	国道313号線	落合町 落合郵便局そばの川側の路側帯	路側帯の幅が急に狭くなるため。自転車での通行するには車道にはみ出してしまう。	井谷橋の前後については、(市等の協力により)地権者の協力が得られれば、井谷橋の架け替えに合わせて歩道を整備する予定です。	岡山県	
13	国道313号線	福地口	横断歩道や停止線が消えかかっている。	横断歩道については、補修を完了しました。	高梁警察署	R3
14	市道田井落合線	市民プール沿い 稲荷神社から落合橋への道路	歩道のアスファルトに段差があり、自転車での通行時に危険である。	該当箇所については段差解消のための修繕を行う予定です。	建設課	R4以降
15	県道宇治鉄砲町線	高梁市近似 建設業協会高橋支部付近 交差点	交差点で一旦停止をしない車両が多い。取り締まりを強化してもらいたい。	パトロール等で対応いたします。	高梁警察署	R3